

Endelave Havn

Klassifikation: Udmærket badevandskvalitet

Bund: Overvejende sand blandet med grus og sten

Dybdeforhold: Jævnt stigende dybde


Saltholdighed: ca. 2,4 ‰

Typisk strømretning: Svag strøm, varierer omkring Endelave afhængig af tidevandet



Signaturforklaring

 Prøvetagningssted

 Informationsskilt

 Badeområde

Endelave Havnemole - Badevandsprofil

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som Udmærket.

Badevandskvaliteten er opgjort på basis af data fra det forløbne år og de foregående badesæsoner.

Fysiske forhold

Strandens udstrækning fremgår af kortet ovenfor. Stranden er ca. 1 km lang og består af et område af sand, der er ca. 5-10 meter bredt. Havbunden består hovedsageligt af sand men blandet med grus og sten.

Vandybder fremgår af tekst ved kort.

Geografiske forhold

Stranden er beliggende på vestsiden af Havnemolen.

Ved Stranden umiddelbart vest for molen er der opstillet en tavle med information om stranden.

Hydrologiske forhold

Strømretningen er hovedsagelig i nordgående retning omkring Endelave.

Mulige forureningskilder

Området omkring havnen har siden badesæsonen 2014 været kloakeret og spildevandspåvirkningen ophørt.

Risiko for cyanobakterier (blågrønalger)

Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes til at være lille

Risiko for fytoplanktonvækst

Risiko for fytoplanktonvækst vurderes at være lille.

Risiko for makroalger

Der kan forekomme store mængder makroalger (tang) i strandkanten. Badning frarådes i nærheden af store mængder makroalger.

Hvis der er store mængder tang (makroalger) i strandkanten, frarådes badning i nærheden af tangen. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådende tang og tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV- stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve i længere tid.

Baderåd:

Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden

Forvaltningsforanstaltninger

Udledninger fra byområdet bundfældningstanke er bragt til ophør i perioden 2013 og til maj 2014 via en nykloakering af byen og rensning af spildevandet på Endelaves nye renseanlæg på øens sydvestside

Anden forurening m.v.

Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Horsens Kommune hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 4 gange per år) udføres tilsyn med Sandstranden.

Ansvarlig myndighed:

Horsens Kommune

Rådhusstorvet 4

8700 Horsens

Tlf.: +45 76 29 29 29

www.horsens.dk

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Horsens Kommune
DKBW Nr.	DKBW1370
Station Nr.	D9116
Station Navn	Havnemolen
DKBW Navn Kort (max. 20 karakter)	Endelave Havnemole
Hydrologisk ReferenceM	
UtmX	579788
UtmY	6180363
Reference Net	EUREF89
UTMZone	32

Revision m.v.

Badevandsprofilen er revideret 29. marts 2017.